

18 / 20

ÖZET USTA GÖRÜŞLERİ

MOTOR EKSPERTİZ VE CHECK-UP

Triger Kayışı-Zinciri Ses Durumu İyi, Km ve Yaş Sebebiyle Servis Müdahalesi Gerekli

Motor Yağ Seviyesi İyl,Periyodik Bakım Yapılması Tavsiye Olunur

Egzoz Bölgesinde Siyah Duman Var mı? Hayır, Enjektör Temizliği ve Ayarı Gerekli, Ateşleme ve yakıt sistemi kontrolü tavsiye olunur.

ALT / ÖN / MEKANİK EKSPERTİZ ve CHECK-UP

Motor Muhafaza Deforme-Hasarlı

Arka Fren Balataları ve Diskler Balatalar aşınmış (Kötü)


Araca Rot-Balans Ayarı ya da Kontrolü Gerekli Mi? Evet

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP

Aracın sağ ön far ayağı kırık Aracın muhtelif yerlerinde ezik Çizik mevcut Aracın arka tampon demiri hasarlı

Sağ Arka - Kapı Orijinal, Ezik Mevcut, Darbe-Hasar Mevcut

Arka Bagaj Orijinal, Darbe-Hasar Mevcut



!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEM
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 4000,00 TL

YAPILAN ÖDEME: 4000,00 TL

RAPOR TARİHİ: 19.01.2026

İŞBU RAPORLARA AIT TÜM SAYFALAR OTORAPOR ÖTÖ EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

19.01.2026 15:19

 BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN

OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP




QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Esa Otomotiv Ekspertiz Tic. Ltd. Şti şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

SERIAR

032505



otoranor.com

[illegible]

© Bu ayrıntıların tüm hakları saklıdır. Alıntı yapılması veya kopyalanması yasaktır.

Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz. Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.

İş Emri No : KZY08872
Plaka : 34HVG622
Şasi No : YAREFYHZ3GJ070497
TSE-HYB No : 34-HYB-20390
Mersis No : 0377084227100001

17 / 20

OBD/BEYİN TEST

ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

★★★★★
37% (18 puan üzerinden 6 puan)

AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

★★★★★
40% (10 puan üzerinden 4 puan)


ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR

★★★★★
0% (2 puan üzerinden 0 puan)

TÜM NOKTALAR

★★★★★
35% (28 puan üzerinden 10 puan)

Bu rapor, sadece OBD Testi Çıktısı ile
servis kontrol edilir. Bu rapor diğer
raporlarla birlikte güncellenen konuların
arasında geçerlidir. Araç kullanıldığı sürece
servis gösterilmeli, arızaları önlemeli,
Güvenli şekilde kullanılmalıdır.



△ 1 Hava Yastığı Elektronik
Arıza Kaydı Mevcut

△ 2 ABS /ESP/ESR Elektronik
Arıza Kaydı Mevcut

△ 3 Motor Beyin Elektroniklerinde
Arıza Kaydı Var mı?
Var

△ 4 Motor Işığı
Yanmıyor

△ 5 Klima Elektronik
Arıza Kaydı Yok

◇ 6 Elektrikli Direksiyon
Arıza Kaydı Mevcut

○ 7 Gövde Elektronik Arızası
Mevcut mu?
Evet

○ 8 Lastik Basınç Elektronik
Arıza Kaydı Yok

○ 9 Şanzıman Elektronik
Arıza Kaydı Yok

○ 10 OBD Test Çıktısı Görseli
OBD Test Çıktısı
Görseli

EKSPERTİZ ÖZETİ VE GENEL DURUM NOTLARI (UZMAN TEKNİKER GÖRÜŞÜ)

"Servis Kontrolü Gerekli", "Acil Olarak Servis Bakımı Gerekli", ibaresi bulunan ve test noktalarında "kötü/orta" tespiti olan araçların, servis bakımları yapılmadan trafiğe çıkması sakıncalıdır. Servis müdahalesi gerektiren problemlerden doğacak durumlardan Otorapor sorumlu değildir. "Chip tuning, ateşleme yazılımı, gaz tepkime artırıcı, şanzıman beyni update ve modifikasyonlar garantimiz dışındadır. Araç servis beyni güncellemesi almalıdır. Bu hususlar sorumluluğumuzda değildir. Ekspertiz hizmetimizde bu noktalar kontrol edilmemektedir." Araç elektrikli ise; Aracın pil ve elektrik sistemi "OTORAPOR ELEKTRİKLİ ARAÇ&BATARYA TEST PAKETİ" satın alınarak ölçülmelidir. Gövde Elektronik Arızası Mevcut mu? :

Usta Görüşü : *Elektronik beyin arızası mevcut servis kontrol gerekli*

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

19.01.2026 15:19

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Esa Otomotiv Ekspertiz Tic. Ltd. Şti şirketi tarafından üretilmiştir.
Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği
rapordan sorumludur.



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 4000,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 4000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 19.01.2026

İŞBU RAPORLARA AIT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANİTİLLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz.
Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçerlidir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.

İş Emri No : KZY08872
Plaka : 34HVG622
Şasi No : YAREFYHZ3GJ070497
TSE-HYB No : 34-HYB-20390
Mersis No : 0377084227100001

16 / 20

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

2 Sol Ön Kapı İçi	✓ Orjinal
1 Sol Ön Şasi Ucu	✓ Orjinal
0 Araç Genelinde Dolu Onarımı Mevcut mu?	✓ Hayır
0 Araç Genelinde Kuş Pisiği ve Boya Bozulmaları Mevcut mu?	✓ Hayır



OtoraporGo



19.01.2026 15:18

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Esa Otomotiv Ekspertiz Tic. Ltd. Şti şirket tarafından üretilmiştir.
Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi Bretliği
rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 4000,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 4000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 19.01.2026

(BU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTOMOTİV EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANİTETLİ KÂĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

SERİ AR

032503

ТОРАПО



Google Play
EN ALIN

App Store'dan
indirilebilir

RAPOR SONGU

İş Emri No : KZY08872
Plaka : 34HVG622
Şasi No : YAREFYHZ3GJ070497
TSE-HYB No : 34-HYB-20390
Mersis No : 0377084227100001

15 / 20

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

23 Sunroof	✓ Yok	0
22 Arka Cam	✓ Orijinal	0
20 Sağ Marşbiyel	✓ Orijinal	
19 Sol Marşbiyel	✓ Orijinal	
18 Araca Kirli Halde mi Ekspertiz Yapıldı?	✓ Araç Temizdi	
17 Araç "FİİLEN AĞIR İŞLEMLİ" Kategorisinde mi? (Bu yorum usta görüşüdür.)	✓ Araçta Ağırlık İşlem Görülmemiştir	
16 Araç Alt Tabanı Kontrolü	✓ Orijinal	
15 Karalama Kağıdı	✓ Karalama Kağıdı Fotoğrafi Eki	
14 Sağ Frangart (Sağ Üst Direk)	✓ Orijinal	
13 Sol Frangart (Sol Üst Direk)	✓ Orijinal	
11 Gösterge Panelinde Airbag Işığı Yanıyor mu?	✓ Hayır	
10 Araç Alt Ön Kısım Fotoğrafi	✓ Araç Alt Ön Kısım Fotoğrafi	
9 Araç Alt Orta Kısım Fotoğrafi	✓ Araç Alt Orta Kısım Fotoğrafi	
8 Araç Alt Arka Kısım Fotoğrafi	✓ Araç Alt Arka Kısım Fotoğrafi	
7 Airbag (Hava Yastıkları) Usta Kanaati	✓ Otorapor Airbag Kontrol Paketi Uygulanmadıysa Yetkili Serviste İncelenmesi Gereklidir.	
5 Araç Geneline Dolu Hasarı Mevcut Mu ?	✓ Hayır	
4 Sağ Ön Kapı İçi	✓ Orijinal	
3 Sağ Ön Şasi Ucu	✓ Orijinal	



Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz. Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir. Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.

15.01.2026 15:18

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Esa Otomotiv Ekspertiz Tic. Ltd. Şti tarafından üretilmiştir.
Her Otorapor, Sagmss franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği
rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 4000,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 4000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 19.01.2026

İŞBÜ RAPORLARA AIT, TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAF BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAF
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

Emri No : KZY08872
Plaka : 34HVG622
Şasi No : YAREFYHZ3GJ070497
TSE-HYB No : 34-HYB-20390
Mersis No : 0377084227100001

13 / 20

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

29 Sağ Arka - Kapi

⚠ Orijinal, Ezik Mevcut, Darbe-Hasar Mevcut

: 110-140 µ (mikron)

21 Arka Baga

⚠ Orijinal, Darbe-Hasar Mevcut

: 110-140 µ (mikron)

55 Ön Tampon

Plastik Parça, Darbe-Hasar Mevcut

54 Arka Tampon

Plastik Parça, Darbe-Hasar Mevcut

38 Sol Ön - Kapi

Orijinal, Ezik Mevcut

: 110-140 µ (mikron)

34 Sol Arka - Kapi

Orijinal, Ezik Mevcut

: 110-140 µ (mikron)

26 Sağ Ön Kapi

Orijinal, Ezik Mevcut

: 110-140 µ (mikron)

32 Sağ Arka Çamurluk

Orijinal, Darbe-Hasar Mevcut

: 110-140 µ (mikron)

56 Araçta Noktasal Ezik-Çizik Mevcut mu? Fotoğraf

Evet

33 Sol Arka - Çamurluk

Orijinal, Çizik

: 110-140 µ (mikron)

58 Ön Panjur

✓ Sorunsuz

57 Tavanda Göçük Mevcut mu?

✓ Hayır

53 Tavan

✓ Orijinal

: 110-140 µ (mikron)

52 Tavan Tipi

✓ Normal

51 Ön Kaput

✓ Orijinal

: 110-140 µ (mikron)

50 Sol Ön - Şasi

✓ Orijinal

49 Sağ Ön - Şasi

✓ Orijinal

48 Sol Ön - Podye Sacı

✓ Orijinal

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 4000,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 4000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 19.01.2025

Bu raporlara ait tüm sayfalar Otorapor Oto Ekspertiz Sertifikası niteliğindedir. Raporların geçerli olabilmesi için her sayfada GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

19.01.2025 15:18

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN, OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Eas Otomotiv Ekspertiz Tic. Ltd. Şti. tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

032500

SERİ AR


otorapor

otorapor.com

© Bu evrakların tüm hakları saklıdır. Alıntı yapılması veya kopyalanması yasaktır.

Emri No : KZY08872
Plaka : 34HVG622
Şasi No : YAREFYH23GJ070497
TSE-HYB No : 34-HYB-20390
Mersis No : 0377084227100001

12 / 20



O: Orijinal EM: Ezik Mevcut DM: Darbe-Haşar Mevcut PP: Plastik Parça Ç: Çizik N: Normal

Not: * Bu sayfada sadece hatalı/işlemlili noktalar gösterilmiştir. Diğer parça durumları ve mikron değerleri bir sonraki sayfada detaylı olarak verilmektedir.

Not: * Kutulardaki numaralar "KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU" rapor nokta listesindeki rakamları ifade eder.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

19.01.2026 15:19

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Esa Otomotiv Ekspertiz Tic. Ltd. Şti şirket tarafından üretilmiştir.
Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi grettiği
rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 4000,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 4000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 19.01.2026

İŞBU RAPORLARA AIT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTD EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTEYİ KAGIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

7 / 20

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP KARALAMA KAĞIDI

[illegible]

Fotokopi ile çoğaltılamaz. FUSUNER İNTERNET

29.01.2025 15:49

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Esa Otomotiv Ekspertiz Tic. Ltd. Şti şirketi tarafından üretilmiştir. Her Oturapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 4000,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 4000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 19.01.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTÜ EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

032499

SERI AR





 otorapor

otorapor.com

© Bu evrakların tüm hakları saklıdır. Alıntı yapılması veya kopyalanması yasaktır.

İş Emri No : KZY08872
Plaka : 34HVG622
Şasi No : YAREFYHZ3GJ070497
TSE-HYB No : 34-HYB-20390
Mersis No : 0377084227100001

6 / 20

ALT / ÖN / MEKANİK EKSPERTİZ ve CHECK-UP RAPORU

Sağ Ön Salıncak Fişegi	✓ İyi
Taban Plastik Bakalitleri	✓ İyi
El Freni Halatları	✓ İyi
Arka Aks ve Aks Körükleri	✓ Yok



otoraporGo



RAPOR SORGU

19.01.2026 15:19

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ.

Bu rapor, Esa Otomotiv Ekspertiz Tic. Ltd. Şti. tarafından üretilmiştir.
Her Otorapor, bünyesinde franchise işletme hakkı taşıyan
rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 4000,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 4000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 19.01.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTD EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAGIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

İş Emri No : KZY08872
Plaka : 34HVG622
Şasi No : YAREFYHZ3GJ070497
TSE-HYB No : 34-HYB-20390
Mersis No : 0377084227100001

5 / 20

ALT / ÖN / MEKANİK EKSPERTİZ ve CHECK-UP RAPORU

Turbo Alt Kontrolü	✓ Sorunsuz
Diferansiyel Tranmisyon Mill ve Takoz	✓ Yok
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	✓ İyi
Sol Arka Amortisör ve Helezon Yayları	✓ İyi
Sağ Arka Amortisör ve Helezon Yayları	✓ İyi
Sağ-Sol Arka Fren Kaliperi Yağ Sızdırmazlığı	✓ İyi
Airmatik	✓ Yok
Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlığı	✓ İyi
Lastiklerin Genel Durumu	✓ İyi
Ön Fren Hortumları	✓ İyi
Arka Fren Hortumları	✓ İyi

AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

Motor Muhafaza

⚠ Deforme-Hasarlı

Araca Rot-Balans Ayarı ya da Kontrolü Gerekli Mi?

⚠ Evet

Sol Ön Rotil, Rot Kolu ve Rot Başı Orta

Sağ Ön Rotil, Rot Kolu ve Rot Başı Orta

Egzoz Borusu ve Susturucu Genel Durumu İyi, partikül ve katalitik konvertör kontrolü önerilir

Ön Aks ve Aks Körükleri ✓ İyi

Sol Ön Salıncak Fişegi ✓ İyi

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

19.01.2026 15:19

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAĞINIZ

Bu rapor, Eas Otomotiv Ekspertiz Tic. Ltd. Şti şirketleri tarafından üretilmiştir.
Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 4000,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 4000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 19.01.2026

İŞBU RAPORLARA AIT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANİTETLİ KAĞIDA BAŞLIYAN RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



İş Emri No : KZY08872
Plaka : 34HVG622
Şasi No : YAREFYHZ3GJ070497
TSE-HYB No : 34-HYB-20390
Mersis No : 0377084227100001

4 / 20

ALT / ÖN / MEKANİK EKSPERTİZ ve CHECK-UP RAPORU

ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

Arazli Şaftı Genel Durumu	Yok
Motor Karteri Yağ Sızdırmazlığı	✓ İyi
Ön Krank Keçesi Yağ Sızdırmazlığı	✓ İyi
Şanzıman ve Diferansiyel Yağ Sızdırmazlığı	✓ İyi
Yağ Sızdırmazlık Ön Diferansiyel	✓ İyi
Yağ Soğutucusu Yağ Sızdırmazlığı	✓ İyi
Debriyaj Balatası ve Kavrama Sistemi Durumu	✓ İyi
Arka Diferansiyel Boşluk ve Yağ Sızdırmazlık	✓ Yok
Arazi Şanzımanı Yağ Sızdırmazlığı	✓ Yok
Arka Krank Keçesi Yağ Sızdırmazlığı	✓ İyi

ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR

Arka Fren Balataları ve Diskler	⚠️ Kötü
Ön Fren Balata ve Diskler	Orta
Motor ve Şanzıman Alt Takozları	Orta
Torsiyon Burç-Denge Kolları ve Salıncak Burç-Fişekleri	Orta
Araç Alt Kısmı Hasar Kontrolü	✓ Hasarsız
Sağ-Sol Ön Fren Kaliperi Hidrolik Sızdırmazlığı	✓ İyi
Sol Ön Amortisör	✓ İyi
Sağ Ön Amortisör	✓ İyi

19.01.2025 15:19

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ.

Bu rapor, Ena Otomotiv Ekspertiz Tic. Ltd. Şti. şirket tarafından üretilmiştir.
Her Otorapor, belgimsiz franchise işletmesidir. Her işletme kendi yetkili
rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 4.000,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 4.000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 19.01.2025

(ŞUB RAPORLARA AYI TİM SAYTALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANİTETLİ KAĞIDA BASILAN RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

İş Emri No : KZY08872
Plaka : 34HVG622
Şasi No : YAREFYHZ3GJ070497
TSE-HYB No : 34-HYB-20390
Mersis No : 0377084227100001

3 / 20

MOTOR EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

Fren Ana Merkez Hidrolik Sızdırmazlığı	✓ İyi	08
Akū (%)	✓ İyi	
Direksiyon Pompası ve Boruları Yağ Kaçağı Durumu	✓ İyi	
Yakıt Sistemi ve Sızdırmazlık	✓ İyi	
Radyatör Genel Durumu	✓ İyi	
Intercooler Genel Durumu	✓ İyi	
Soğutma Fanları	✓ İyi	
Soğutma Suyu Hortumları ve Sızdırmalık	✓ İyi	
Klima Boruları	✓ İyi	
Turbo Boruları Genel Durumu	✓ İyi	
Emme Manifoldu Durumu	✓ İyi	

AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

Motor Koruyucu Kapağı/Hava Filtre ve Boruları	✓ İyi	20
Antifiriz	✓ İyi	
Fren Hidroliği Durumu	✓ İyi	
Motor Üst Bölge Yağ Sızdırmazlığı	✓ İyi	
Sol Kule Bilyaları	✓ İyi	
Sağ Kule Bilyaları	✓ İyi	
Conta Kaçak Testi Yapıldı mı?	✓ conta kaçak testi satın alınmamıştır ve yapılmamıştır.	

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 4000,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 4000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 19.01.2028

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

19.01.2028 15:19

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN, OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP, QR KODU TARAYINIZ.

Bu rapor, Eka Otomotiv Ekspertiz Tic. Ltd. Şti. şirket tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz. Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.

İş Emri No : KZY08872
Plaka : 34HVG622
Şasi No : YAREFYHZ3GJ070497
TSE-HYB No : 34-HYB-20390
Mersis No : 0377084227100001

14 / 20

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

47 Sağ Ön - Podye Sacı	✓ Orijinal	
46 Sol Ön - Kule	✓ Orijinal	
45 Sağ Ön - Kule	✓ Orijinal	
44 Ön Panel	✓ Orijinal	
43 Arka Sol Şasi	✓ Orijinal	
42 Arka Sağ Şasi	✓ Orijinal	
41 Arka - İç Panel	✓ Orijinal	
40 Arka Havuz İçi	✓ Orijinal	
39 Sol Ön - Çamurluk	✓ Orijinal	: 110-140 µ (mikron)
37 Sol Ön - İç Direk	✓ Orijinal	
36 Sol Orta İç Direk	✓ Orijinal	
35 Sol Arka Kapı İçi	✓ Orijinal	
31 Sağ Ön İç Direk	✓ Orijinal	
30 Kapı Fitol Lastikleri ve Kapı Gergileri	✓ İyi	
28 Sağ Arka Kapı İçi	✓ Orijinal	
27 Sağ Orta İç Direk	✓ Orijinal	
25 Sağ Ön Çamurluk	✓ Orijinal	: 110-140 µ (mikron)
24 Ön - Cam	✓ Orijinal	: 0



OtoraporGo



!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDIR !!!



18.01.2026 15:19

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Esa Otomotiv Ekspertiz Tic. Ltd. Şti tarafından hazırlanmıştır.
Her Otorapor, bağımız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği
rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 4000,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 4000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 19.01.2026

İÇERİ RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTİ EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANİTETLİ KAĞIDA BASILAN RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

SERİ AR

032501

İş Emri No : KZY08872
Plaka : 34HV6622
Şasi No : YAREFYHZ3GJ070497
TSE-HYB No : 34-HYB-20390
Mersis No : 0377084227100001

Rapor Sahibinin



SORGU SONUÇLARI

SBM talimatları gereğince tramer hasar detaylarının rapora yazdırılması yasaktır. Hasar detaylarını öğrenmek için aşağıdaki kare kodu okutmanız gerekmektedir. Telefonunuzun kamerası ile bu kare kodu okutarak çıkan bağlantıya bastıktan sonra sorgu sonucunu telefonunuzdan görebilirsiniz.

Hasar - YAREFYHZ3GJ070497



*Tramer sorgusu yalnızca kaza listeleme işleminde olup detay sorgulaması ekspertiz hizmeti kapsamında değildir.



19.01.2026 15:19

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Esa Otomotiv Ekspertiz Tic. Ltd. Şti şirket tarafından üretilmiştir.
Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği
rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 4000,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 4000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 19.01.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTOMOTİV EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANİTETLİ KÂĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

032493

SERİ AR

İş Emri No : KZY08872
Plaka : 34HVG622
Şasi No : YAREFYHZ3GJ070497
TSE-HYB No : 34-HYB-20390
Mersis No : 0377084227100001

Rapor Sahibinin

İŞ EMRİ / ARAÇ KABUL / TESLİM / BİLGİ FORMU

TARAFSIZ, BAĞIMSIZ, YETKİLİ

İŞ EMRİNİ AÇAN TEKNİSYEN	YAĞIZ YAVUZ
ARAÇ KABUL TARİHİ	19.01.2026
ARAÇ KABUL SAATİ	14:13
KAPANIŞ TARİHİ	19.01.2026
ARAÇ TESLİM SAATİ	15:19
OTORAPOR GİRİŞ KM	75091
OTORAPOR ÇIKIŞ KM	75091

BU RAPOR, Esa Otomotiv Ekspertiz Tic. Ltd. Şti ŞİRKETİ TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR.
Sahrayıcıdt Mah. Münir Deresi Sokak
Rüstemoğlu Apartmanı No:42, 34734 Kadıköy/İstanbul
90 (531) 525-60-30
Vergi No : 3770842271 Mersis No : 0377084227100001

ESA OTOMOTİV EKSPERTİZ TİC. LTD. ŞTİ.
Sahrayıcıdt Mah. Münir Deresi Sokak
Rüstemoğlu Apt. No:42/A
Kadıköy / İSTANBUL Tel: 0315256030
Erenköy V.D. 377 084 2271

ARAÇ BİLGİLERİ

PLAKA	34HV6622		
ŞAŞI NO	YAREFYHZ3GJ070497		
MOTOR NO	YH011003EJ1848861		
MARKA	Toyota		
MODEL (CİNSİ)	PROACE CITY		
ÜRETİM YILI (TARİHİ)	2023		
İlk Tescil Tarihi	03.01.2024	Tescil Tarihi	06.01.2026
ARAÇ YAKIT CİNSİ	Dizel		
VİTES TİPİ	Otomatik		

EKSPERTİZ TALEP EDEN / MÜŞTERİ BİLGİLERİ (ALICI)

ADI SOYADI	KUZEN MOTORLU ARAÇLAR
TELEFON CEP	0(511) 111 1111
E-MAİL	
Vergi D. / T.C. NO - VERGİ NO	ÇANAKKALE / 1111111111
TELEFON İŞ / EV	
ADRES	İSTANBUL
İMZA (ALICI VEYA VEKİLİ)	

TALEP EDİLEN PAKETLER

PAKETLER	☒ Kuzen Motorlu Araçlar Ekspertiz Paketi
PAKET TUTARI	4000,00 TL
YAPILAN ÖDEME	4000,00 TL

ARAÇ SAHİBİ (RUHSATTA YAZAN)

ADI SOYADI	ZENO GRUP OPTİK
T.C. NO / VERGİ NO / MERSİS NO	9971673898
ADRES	
E-MAIL	
İMZA (ARAÇ SAHİBİ VEYA VEKİLİ)	

ARACI KULLANAN VEYA VEKİL KİŞİ BİLGİLERİ (SATICI)

ADI SOYADI	ZENO GRUP OPTİK
TELEFON CEP	0(111) 111 1111
ARAÇ HAKKINDA ARAÇ SAHİBİNİN BEYANI	

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

19.01.2026 15:19

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Esa Otomotiv Ekspertiz Tic. Ltd. Şti yetkili tarafından üretilmiştir.
Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi güvencesiyle
rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 4000,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 4000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 19.01.2026

(BU RAPORLARA AIT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN ANTETLİ KAĞIDA BAŞLIYAN RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

SERİ AR

032492

İş Emri No : KZY08872
Plaka : 34HVG622
Şasi No : YAREFYHZ3GJ070497
TSE-HYB No : 34-HYB-20390
Mersis No : 0377084227100001

YAREFYHZ3GJ070497 ŞASI NUMARALI ARACIN OTORAPOR OTO EKSPERTİZ RAPORUDUR

BU RAPOR, Esa Otomotiv Ekspertiz Tic. Ltd. Şti ŞİRKETİ TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR.
HER OTORAPOR, BAĞIMSIZ FRANCHISE İŞLETMESİDİR. HER İŞLETME KENDİ ÜRETTİĞİ RAPORDAN SORUMLUDUR.

Bayi Adresi : Sahrayıcedit Mahallesi Müminderesi Yolu Rüstemoğlu Apartmanı No:42, 34734 Kadıköy/İstanbul

Raporla ilgili Destek İstediyinizde 90 (531) 525-60-30 Numaralı Telefonda Bize Ulaşabilirsiniz

ARAÇ SATICISI, YÖNETMELİK GEREĞİ: (8 YAŞ 160.000 KM.) SATTIĞI ARAÇ 3 AY 5000 KM. GARANTİ VERMEK ZORUNDADIR. ARAÇTA HERHANGİ BİR ARIZA ÇIKMASI HALİNDE, ARAÇ SATICISI İLE İRTİBATA GEÇİP, UZATILMIŞ GARANTİ İSTEYİNİZ VE GARANTİ FİRMASINI ARAYINIZ.



Plaka : 34HVG622

Motor No : YH0110Q3EJ1848861

ARACIN KRONİK ARIZALI PARÇA GERİ ÇAĞIRMA (RECALL) KAYDI OLUP OLMADIĞINI YETKİLİ SERVİSTEN SORGULATMAYI UNUTMAYINIZ.
İMALAT KAYNAKLI ARIZAYA SAHİP RECALL EDİLMİŞ ARAÇLARIN TAŞIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÜRETİCİ FIRMA SORUMLULUĞUNDADIR.

DİKKAT

Bu rapor doğa dostu özet rapordur ve sadece sizin için önemli noktaları içerir. Detaylı raporu, diğer fotoğrafları, ekspertiz sözleşmesini, raporun orijinal olup olmadığını teyit etmek için, Otorapor Mobil uygulamasını android veya iPhone işletim sistemine sahip akıllı telefonunuza indirip bu sayfadaki karekodu okutarak detaylı raporu görebilir ve raporunuzu ömür boyu telefonunuzda saklayabilirsiniz. Karekodu tarayınız ve raporu telefonunuza indiriniz.

Ayrıca otorapor.com sitemizden rapor iş emri numarası olan "KZY08872" kodu ile elinizdeki raporun değiştirilmemiş olduğunu teyit edebilirsiniz.



FOTOĞRAFLARI RENKLİ GÖRMEK VE RAPORU ARŞİVLEMEK İÇİN OTORAPOR UYGULAMASINI İNDİRİP QR KODU TELEFON KAMERASINDAN TARAYINIZ



iPhone

App Store'dan

Android

Google Play

Bu rapor, Esa Otomotiv Ekspertiz Tic. Ltd. Şti tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.



İş Emri No : KZY08872
Plaka : 34HVG622
Şasi No : YAREFYHZ3GJ070497
TSE-HYB No : 34-HYB-20390
Mersis No : 0377084227100001

2 / 20

MOTOR EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

V Kayışı Gergi Rulmanı Ses Durumu

Orta

Triger Kayışı-Zinciri Ses Durumu

⚠ İyi, Km ve Yaş Sebebiyle Servis Müdahalesi Gerekli

Egzoz Bölgesinde Siyah Duman Var mı?

⚠ Hayır, Enjektör Temizliği ve Ayarı Gerekli, Ateşleme ve yakıt sistemi kontrolü tavsiye olunur

Klima Kompresörü Genel Durumu

✓ İyi

Turbo Yağ Sızdırmazlığı-Üst Bölge

✓ İyi

Motor Elektrik Tesisatı ve Kabloları

✓ İyi

Motor Piston Kompresör testi gerekli mi?

✓ Hayır

Egzoz Bölgesinde Yağ Dumanı Mevcut mu?

✓ Hayır

Egzoz Manifoldunda Gaz Kaçağı Var mı?

✓ Hayır

Motor Suyunda Yağ Var mı?

✓ Yok

Motor Yağında Soğutma Suyu Var mı?

✓ Hayır

Motorda Üfleme Mevcut mu?

✓ Hayır

Motorda Vuruntulu Çalışma Mevcut mu?

✓ Hayır

Şarj ve Marş Dinamosu Rulmanı Ses Durumu

✓ İyi

Araca Acil Servis Bakımı Gerekli mi?

✓ Hayır

Araçta Motor-Mekanik Olarak İşlem Mevcut mu?

✓ Hayır

ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR

Motor Yağ Seviyesi

⚠ İyi, Periyodik Bakım Yapılması Tavsiye Olunur

Motor Isı ve Ses İzolasyonu

✓ İyi

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERLİDİR !!!

19.01.2026 15:10

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMELİSİNİZ, OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, Eski Otomotiv Ekspertiz Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi güvencesiyle raporları sunar.



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 4000,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 4000,00 TL
RAPOR TARİHİ : 19.01.2026

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTOMOTİV EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILAN RAPORLAR GEÇERLİDİR.