



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 307745

Bursa Oto Ekspertiz İnegöl  
08506222067  
Sinanbey Mah. Alanyurt Cad. No : 15/H  
SAVAŞ AK  
İNEGÖL  
TSE HYB Belge No: -  
SAVAŞ AK  
TC Kimlik No: 23728320670

## Auto King Oto Ekspertiz İşlemleri Ön Bilgilendirme Metni

Auto King Oto Ekspertiz bayilerinde yapılan ekspertiz hizmetleri, aracın mevcut durumunu analiz etmekte ve bilgi vermekte olup, araçta herhangi bir arıza veya sorun çıkmayacağını garanti etmemektedir. Ekspertiz işlemleri işlemi yaptıran ve/veya araç sahibinin müşterinin seçmiş olduğu ekspertiz paketinin içeriklerine göre yapılmakta olup, aracın tüm parça ve aksamlarının kontrolü yapılmamaktadır.

Ekspertiz incelemeleri esnasında satıcı ya da 3. şahıslar tarafından gizlenmiş kusurların ve arızaların tespit edilememesi ve ileride bundan kaynaklanan arıza ya da sorun çıkması durumunda Auto King Oto Ekspertiz ve bayilerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ekspertiz kontrollerinde aracın herhangi bir parçası sökülmeden hizmet verilmektedir. Dolayısıyla parçanın sökülmesi neticesinde anlaşılabilir arızaların tespitleri yapılmamaktadır. Motor ömrü, motor iç aksam tamiri/rektifiye, şanzıman iç aksam tamiri, motor bloğu, sızdırmazlık testi, airbag, kompresyon testi gibi özel test gerektiren parçaların kontrolleri yapılmamaktadır. Sadece airbag kontrolü ve kompresyon testi satın alınan hizmetlerde bu iki kontrol ile sınırlı olmak üzere, airbag kontrolü ve kompresyon testi yapılmaktadır.

Auto King Oto Ekspertiz bayilerinde gerek görülmesi halinde araçlara yol testi yapılabilmektedir.

Ekspertiz işlemlerinde aracın kilometre değerlerinin doğruluğuna, şase bilgilerinin orijinalliğine ve aracın çalıntı olup olmadığına ilişkin herhangi bir kontrol yapılmamaktadır. Araç ile ilgili pakette bulunan sorgulamaya ilişkin bilgiler Prondi A.Ş. ("Oto Sorgu") tarafından sağlanmakta olup, Autoking Oto Ekspertiz ve bayilerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ekspertiz işlemlerinde aydınlatma parçaları, cam değişimi, ayna, plastik parçaların orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır. Koltuk, cam ve ayna gibi parçaların ısıtıcıları kontrol edilmemektedir. Ayrıca orijinal olmayan yazılım, modifiye parça, tekerlek ve jantların orijinalliği kontrol edilmemektedir. Fital bulunduran parçaların sızdırmazlık testleri yapılmamaktadır. Mikron boya kalınlık ölçüm cihazının ölçümünü yanıtacak araç üzerinde bulunan folyo, kaplama vb. işlemler parçaların boya kontrolleri yapılmamaktadır.

Ekspertiz incelemesine getirilen araçların periyodik bakımlarının yapılmamasından kaynaklı oluşabilecek zararlardan Auto King Oto Ekspertiz ve bayileri sorumlu değildir.

Ekspertiz raporu, aracı satın almak isteyen kişi ya da kişilere makinaların ve ölçüm cihazlarının vermiş olduğu kanaat ve değerleri ileterek araç hakkında ön değerlendirme yapılması amaçlıdır. Ekspertiz raporu haricindeki hiçbir bulgudan Auto King Oto Ekspertiz ve bayileri sorumlu tutulamaz. Ekspertiz raporu, aracı alan, aracı satan ve 3. şahıslar tarafından Autoking Oto Ekspertiz'i ve bayilerini hukuki sorumluluk altına sokan bir belge değildir.

Ekspertiz hizmetlerinde yapılan hataların değer kaybı hesaplamaları Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Ek-1'indeki hesaplama detaylarına göre belirlenmektedir. Auto King Oto Ekspertiz kontrol alanına giren Motor, Mekanik, Kaporta ve Boya ekspertiz raporları hatalarında değer kaybı hesaplaması, parça onarım bedeli ve/veya muadili ile değişimi ödemeleri ekspertizin yapıldığı Auto King Oto Ekspertiz bayisi tarafından karşılanır. Auto King Oto Ekspertiz'in rapordaki hatalardan kaynaklı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aracınızda ekspertizle ilgili bir sorun yaşamanız durumunda lütfen araca herhangi bir müdahalede bulunmayın; Auto King Oto Ekspertiz merkezini arayarak yapılan yönlendirmeye göre hareket edin. Auto King bilgisi dışında yapılan tüm işlemler (bakım, onarım, tamir vb.) Auto King'in sorumluluk alanı dışındadır.

Ekspertiz yapılan araçla ilgili tüm evrak, bilgi, talep ve şikayetlerin muhatabı ekspertizin yapıldığı bayi olduğu gibi tüm hukuki ve cezai sorumluluk da işlemi yapan bayiye aittir. Auto King Oto Ekspertiz A.Ş.'nin ekspertiz raporuyla ilgili herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Ekspertiz yapılmadan önce işbu bilgilendirme metni, işlemi yaptıran ve/veya araç sahibi tarafından **okunup anlaşılmış ve tüm bu şartlar kabul edilmiştir.**



İşlemi Yaptıran

E\*\*\*\*\*

Araç Sahibi

K\*\*\*\*\*

Auto King Oto Ekspertiz Bayi

Bursa Oto Ekspertiz İnegöl



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 307745

Bursa Oto Ekspertiz İnegöl  
08506222067  
Sinanbey Mah. Alanyurt Cad. No : 15/H  
SAVAŞ AK  
İNEGÖL  
TSE HYB Belge No: -  
SAVAŞ AK  
TC Kimlik No: 23728320670

## Auto King Oto Ekspertiz İşlemleri Ön Bilgilendirme Metni

Auto King Oto Ekspertiz bayilerinde yapılan ekspertiz hizmetleri, aracın mevcut durumunu analiz etmekte ve bilgi vermekte olup, araçta herhangi bir arıza veya sorun çıkmayacağını garanti etmemektedir. Ekspertiz işlemleri işlemi yaptıran ve/veya araç sahibinin müşterinin seçmiş olduğu ekspertiz paketinin içeriklerine göre yapılmakta olup, aracın tüm parça ve aksamlarının kontrolü yapılmamaktadır.

Ekspertiz incelemeleri esnasında satıcı ya da 3. şahıslar tarafından gizlenmiş kusurların ve arızaların tespit edilememesi ve ileride bundan kaynaklanan arıza ya da sorun çıkması durumunda Auto King Oto Ekspertiz ve bayilerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ekspertiz kontrollerinde aracın herhangi bir parçası sökülmeden hizmet verilmektedir. Dolayısıyla parçanın sökülmesi neticesinde anlaşılabilir arızaların tespitleri yapılmamaktadır. Motor ömrü, motor iç aksam tamiri/rektifiye, şanzıman iç aksam tamiri, motor bloğu, sızdırmazlık testi, airbag, kompresyon testi gibi özel test gerektiren parçaların kontrolleri yapılmamaktadır. Sadece airbag kontrolü ve kompresyon testi satın alınan hizmetlerde bu iki kontrol ile sınırlı olmak üzere, airbag kontrolü ve kompresyon testi yapılmaktadır.

Auto King Oto Ekspertiz bayilerinde gerek görülmesi halinde araçlara yol testi yapılabilmektedir.

Ekspertiz işlemlerinde aracın kilometre değerlerinin doğruluğuna, şase bilgilerinin orijinalliğine ve aracın çalıntı olup olmadığına ilişkin herhangi bir kontrol yapılmamaktadır. Araç ile ilgili pakette bulunan sorgulamaya ilişkin bilgiler Prondi A.Ş. ("Oto Sorgu") tarafından sağlanmakta olup, Autoking Oto Ekspertiz ve bayilerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ekspertiz işlemlerinde aydınlatma parçaları, cam değişimi, ayna, plastik parçaların orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır. Koltuk, cam ve ayna gibi parçaların ısıtıcıları kontrol edilmemektedir. Ayrıca orijinal olmayan yazılım, modifiye parça, tekerlek ve jantların orijinalliği kontrol edilmemektedir. Fital bulunduran parçaların sızdırmazlık testleri yapılmamaktadır. Mikron boya kalınlık ölçüm cihazının ölçümünü yanıtacak araç üzerinde bulunan folyo, kaplama vb. işlemler parçaların boya kontrolleri yapılmamaktadır.

Ekspertiz incelemesine getirilen araçların periyodik bakımlarının yapılmamasından kaynaklı oluşabilecek zararlardan Auto King Oto Ekspertiz ve bayileri sorumlu değildir.

Ekspertiz raporu, aracı satın almak isteyen kişi ya da kişilere makinaların ve ölçüm cihazlarının vermiş olduğu kanaat ve değerleri ileterek araç hakkında ön değerlendirme yapılması amaçlıdır. Ekspertiz raporu haricindeki hiçbir bulgudan Auto King Oto Ekspertiz ve bayileri sorumlu tutulamaz. Ekspertiz raporu, aracı alan, aracı satan ve 3. şahıslar tarafından Autoking Oto Ekspertiz'i ve bayilerini hukuki sorumluluk altına sokan bir belge değildir.

Ekspertiz hizmetlerinde yapılan hataların değer kaybı hesaplamaları Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Ek-1'indeki hesaplama detaylarına göre belirlenmektedir. Auto King Oto Ekspertiz kontrol alanına giren Motor, Mekanik, Kaporta ve Boya ekspertiz raporları hatalarında değer kaybı hesaplaması, parça onarım bedeli ve/veya muadili ile değişimi ödemeleri ekspertizin yapıldığı Auto King Oto Ekspertiz bayisi tarafından karşılanır. Auto King Oto Ekspertiz'in rapordaki hatalardan kaynaklı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aracınızda ekspertizle ilgili bir sorun yaşamanız durumunda lütfen araca herhangi bir müdahalede bulunmayın; Auto King Oto Ekspertiz merkezini arayarak yapılan yönlendirmeye göre hareket edin. Auto King bilgisi dışında yapılan tüm işlemler (bakım, onarım, tamir vb.) Auto King'in sorumluluk alanı dışındadır.

Ekspertiz yapılan araçla ilgili tüm evrak, bilgi, talep ve şikayetlerin muhatabı ekspertizin yapıldığı bayi olduğu gibi tüm hukuki ve cezai sorumluluk da işlemi yapan bayiye aittir. Auto King Oto Ekspertiz A.Ş.'nin ekspertiz raporuyla ilgili herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Ekspertiz yapılmadan önce işbu bilgilendirme metni, işlemi yaptıran ve/veya araç sahibi tarafından **okunup anlaşılmış ve tüm bu şartlar kabul edilmiştir.**



İşlemi Yaptıran

E\*\*\*\*\*

Araç Sahibi

K\*\*\*\*\*

Auto King Oto Ekspertiz Bayi

Bursa Oto Ekspertiz İnegöl



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 307745

Bursa Oto Ekspertiz İnegöl  
08506222067  
Sinanbey Mah. Alanyurt Cad. No : 15/H  
SAVAŞ AK  
İNEGÖL  
TSE HYB Belge No: -  
SAVAŞ AK  
TC Kimlik No: 23728320670

### Araç Bilgileri



|             |                |
|-------------|----------------|
| Araç Cinsi  | Sedan          |
| Şasi No     | VF1*****613    |
| Yakıt Cinsi | Benzin         |
| Vites Tipi  | Otomatik Vites |
| Model Yılı  | 2025           |
| Araç KM     | 15054          |
| Araç Rengi  | Beyaz          |

Marka  
RENAULT

Model  
MEGANE

Plaka  
34\*\*\*837



### Ekspertiz Bilgileri

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Araç Giriş - Çıkış Zamanı | 20 Şubat 2026 11:22 - 20 Şubat 2026 11:26 |
| Alınan Ekspertiz Hizmeti  | Oto360 Eko Galeri Paketi                  |
| Alınan Ücret              | ***** TL                                  |

### Araç Sahibi Bilgileri

T.C. / Vergi Kimlik 2\*\*\*\*\*  
Adı Soyadı K\*\*\*\*\*

### Müşteri Bilgileri

T.C. / Vergi Kimlik 2\*\*\*\*\*  
Adı Soyadı E\*\*\*\*\*



İşlemi Yaptıran

E\*\*\*\*\*

Araç Sahibi

K\*\*\*\*\*

İşlemi Yapan

İşyeri Sorumlusu




Oto Ekspertiz



İş Emri No: 307745

Bursa Oto Ekspertiz İnegöl  
08506222067  
Sinanbey Mah. Alanyurt Cad. No : 15/H  
SAVAŞ AK  
İNEGÖL  
TSE HYB Belge No: -  
SAVAŞ AK  
TC Kimlik No: 23728320670

## Kaporta ve Boya Kontrolü



P Plastik

O Orijinal

İB İşlemli boyalı

LB Lokal Boya



İşlemi Yaptıran

E\*\*\*\*\*




Oto Ekspertiz



İş Emri No: 307745

Bursa Oto Ekspertiz İnegöl  
08506222067  
Sinanbey Mah. Alanyurt Cad. No : 15/H  
SAVAŞ AK  
İNEGÖL  
TSE HYB Belge No: -  
SAVAŞ AK  
TC Kimlik No: 23728320670

## Karoseri - Kaporta ve Detay Kontrolü (1/2)



### Önemli Noktalar

|  |   |
|--|---|
| Şasi No Kontrolü (Ön Cam, Ruhsat, Çakılı Şasi) | ✓ Yapıldı                                 |
| Araçta Dolu Hasarı Var mı?                     | ✓ Yok                                     |
| LPG Montajı Mevcut mu?                         | ✓ Mevcut Değil                            |
| Modifikasyon Mevcut mu?                        | ✓ Mevcut Değil                            |
| Araç karoserinde ezik ya da çizik var mı?      | ! Kılcal çizikler ve hafif ezikler mevcut |
| Güneş Yanığı                                   | ✓ Yok                                     |

### Notlar

ARAÇTA GÖZLE GÖRÜLÜR ÇİZİKLER MEVCUT / SOL ARKA ÇAMURLUK EZİK, SÜRTME İZLERİ, RÜTUŞ / SAĞ ARKA KAPI AYAR

İşlemi Yaptıran

E\*\*\*\*\*





Oto Ekspertiz



İş Emri No: 307745

Bursa Oto Ekspertiz İnegöl  
08506222067  
Sinanbey Mah. Alanyurt Cad. No : 15/H  
SAVAŞ AK  
İNEGÖL  
TSE HYB Belge No: -  
SAVAŞ AK  
TC Kimlik No: 23728320670

## Karoseri - Kaporta ve Detay Kontrolü (2/2)

| Kontrol Noktaları                    | Durum    | Kontrol Noktaları                    | Durum    |
|--------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|
| 1 Ön Panel                           | Plastik  | 2 Ön Tampon Demiri                   | Orijinal |
| 3 Arka Panel                         | Orijinal | 4 Ön Sol Şasi                        | Orijinal |
| 5 Ön Sağ Şasi                        | Orijinal | 6 Sol Podye Sacı                     | Orijinal |
| 7 Sağ Podye Sacı                     | Orijinal | 8 Sol Kılıc Sacı                     | Orijinal |
| 9 Sağ Kılıc Sacı                     | Orijinal | 10 Sol Arka Şasi                     | Orijinal |
| 11 Sağ Arka Şasi                     | Orijinal | 12 Sağ Amortisör Kulesi              | Orijinal |
| 13 Sol Amortisör Kulesi              | Orijinal | 14 Far ve Far Ayakları               | Orijinal |
| 15 Taban Sacı                        | Orijinal | 16 Havuz Sacı                        | Orijinal |
| 17 Stop Sacı Kontrolü                | Orijinal | 18 Sol Marşpiyel                     | Orijinal |
| 19 Sağ Marşpiyel                     | Orijinal | 20 Sol Arka Çamurluk Kilit Karşılığı | Orijinal |
| 21 Sağ Arka Çamurluk Kilit Karşılığı | Orijinal | 22 Sağ Ön İç Direk                   | Orijinal |
| 23 Sol Ön İç Direk                   | Orijinal | 24 Sağ Orta Direk                    | Orijinal |
| 25 Sol Orta Direk                    | Orijinal | 26 Sol Frangart                      | Orijinal |
| 27 Sağ Frangart                      | Orijinal | 28 Ön Panjur                         | Orijinal |



İşlemi Yaptıran

E\*\*\*\*\*



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 307745

Bursa Oto Ekspertiz İnegöl  
08506222067  
Sinanbey Mah. Alanyurt Cad. No : 15/H  
SAVAŞ AK  
İNEGÖL  
TSE HYB Belge No: -  
SAVAŞ AK  
TC Kimlik No: 23728320670

## Motor ve Mekanik Kontrolü (1/2)

| Kontrol Noktaları                          | Durum      | Not |
|--|------------|-----|
| Motor Yağ Seviyesi Kontrol                 | ✓ İyi      |     |
| Motor Yağ Kaçakları Sızdırmazlık Kontrol   | ✓ İyi      |     |
| Enjektör Kontrol                           | ✓ İyi      |     |
| Yakıt Sistemi Kontrolü                     | ✓ İyi      |     |
| Görünen Kayışlar ve Gergi Bilyası Kontrolü | ! Deforme  |     |
| Motorda Üfleme (Kompresyon) Kontrolü       | ✓ İyi      |     |
| Motorda Harici Ses Kontrolü                | ✓ Yok      |     |
| Motor soğutma suyu kaçakları kontrolü      | ✓ İyi      |     |
| Motor Arıza Işığı                          | ✓ Yanmıyor |     |
| Motor yağında soğutma suyu var mı?         | ✓ Yok      |     |
| Soğutma Suyunda Motor Yağı Var Mı?         | ✓ Yok      |     |
| Egzoz dumanı kontrolü                      | ✓ İyi      |     |
| Motor Koruyucu Kapağı                      | ✓ İyi      |     |
| Motor Suyu Seviye Kontrolü                 | ✓ İyi      |     |
| Motor Kaputu Isı ve Ses İzolasyonu         | ✓ İyi      |     |
| Motor Üst Külbütör Kapağı Kontrolü         | ✓ İyi      |     |
| Ateşleme Sistemi Kontrolü                  | ✓ İyi      |     |
| Debriyaj - Baskı Balata Kontrolü           | ✓ İyi      |     |
| Şanzıman İlk Kalkış Testi                  | ✓ İyi      |     |
| Volant Kontrolü                            | ✓ İyi      |     |
| Soğutma Suyu Hortumları Kontrolü           | ✓ İyi      |     |
| Motorda Tekleme ve Sarsıntılı Çalışma      | ✓ Yok      |     |



İşlemi Yaptıran

E\*\*\*\*\*



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 307745

Bursa Oto Ekspertiz İnegöl  
08506222067  
Sinanbey Mah. Alanyurt Cad. No : 15/H  
SAVAŞ AK  
İNEGÖL  
TSE HYB Belge No: -  
SAVAŞ AK  
TC Kimlik No: 23728320670

## Motor ve Mekanik Kontrolü (2/2)

| Kontrol Noktaları                       | Durum       | Not                      |
|---|-------------|--------------------------|
| Turbo Kontrol                           | ✓ İyi       |                          |
| İntercooler Kontrolü                    | ✓ İyi       |                          |
| Direksiyon Pompası                      | ✓ İyi       |                          |
| Fren Hidroliği Seviyesi                 | ✓ İyi       |                          |
| Hava Filtre Kabini                      | ✓ İyi       |                          |
| Akü Seviyesi ve Genel Kontrolü          | ! Orta      | Fabrikasyon akü üzerinde |
| Radyatör Peteği                         | ✓ İyi       |                          |
| Motor Mekanik İşlem Mevcut Mu?          | ✓ Yok       |                          |
| Klima radyatörü ve boruları             | ✓ İyi       |                          |
| Antifriz derecesi kontrolü              | ✓ İyi       |                          |
| Şanzıman Yağ Kaçağı Kontrolü            | ✓ İyi       |                          |
| Şarj Dinamosu                           | ✓ İyi       |                          |
| Marş Dinamosu                           | ✓ İyi       |                          |
| Turbo Bağlantı Hortumları               | ✓ İyi       |                          |
| Klima Kompresörü                        | ✓ İyi       |                          |
| Direksiyon Kutusu Yağ Kaçağı Kontrolü   | ✓ İyi       |                          |
| Direksiyon Hidrolik Yağ Kaçağı Kontrolü | ✓ İyi       |                          |
| 4x4 Sistemine Geçiş                     | – Araç 4x2  |                          |
| Diferansiyel Yağ Kaçağı Kontrolü        | ✓ İyi       |                          |
| Cam Suyu Haznesi Kaçak Kontrolü         | ✓ İyi       |                          |
| Yol Testi                               | ! Yapılmadı |                          |
| Fren Hidrolik Sızdırmazlığı Kontrolü    | ✓ İyi       |                          |

### Notlar

SERVİS GENEL BAKIMI ÖNERİLİR



İşlemi Yaptıran

E\*\*\*\*\*



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 307745

Bursa Oto Ekspertiz İnegöl  
08506222067  
Sinanbey Mah. Alanyurt Cad. No : 15/H  
SAVAŞ AK  
İNEGÖL  
TSE HYB Belge No: -  
SAVAŞ AK  
TC Kimlik No: 23728320670

## Usta Görüşü

MOTOR VE MEKANİK NOTLARI

SERVİS GENEL BAKIMI ÖNERİLİR



İşlemi Yaptıran

E\*\*\*\*\*